

	BIULETYN Nr	7-99C		
	DATA WPROWADZENIA	Marzec 1999 r.		
	MODEL CIĄGNIKA	MTZ-82TS	MTZ-1221	MTZ-1522

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO ZAŁĄCZANIA SYNCHRONIZOWANEJ SKRZYNI BIEGÓW

W celu włączenia skrzyni biegów bez zgrzytów należy przemieścić dźwignię zmiany biegów w żądane położenie zgodnie ze schematem biegów i przytrzymać w tym położeniu do pełnego włączenia .