




BIULETYN Nr
DATA WPROWADZENIA

29-2003
29-01-2003

MODEL CIĄGNIKA

Pronar 82A/82SA/82TSA/1025A

MECHANIZM ZATRZYMYWANIA SILNIKA



Rys. 24 Mechanizm zatrzymywania silnika (z 2-dźwigniową pompą wtryskową)

GRUPA 11

Podgrupa 1108 Mechanizm zatrzymywania silnika (z 2-dźwigniową pompą wtryskową)

Nr rys.	Nr poz.	Nr katalogowy	Ilość	Nazwa
24	1	70-1310441	1	Ogranicznik
	2	VM4x10	1	Wkręt
	3	70-1108317-01	1	Ogniwo przegubowe
	4	3,2x18	1	Zawleczka
	5	80-1108026	1	Wspornik
	6	80-1108630	1	Linka
	7	M12x1,25	1	Śruba
	8	SHCH 12	1	Podkładka
	9	80-1024211	1	Pokrywa